



Prot. n° 3041 /G-6  
del 18.05.2015

**Spett.le**

Conservatorio Licinio Refice

C.a. Presidente pro tempore

**Oggetto:** comunicazione - mancata climatizzazione - richiesta di intervento manutentivo - urgente - D.Lgs.81/08

Si fa seguito alla verifica effettuata in data odierna per richiedere con estrema urgenza l'intervento della ditta manutentrice degli impianti di climatizzazione (BOSH) al fine del ripristino dell'impianto di climatizzazione.

Infatti da una verifica effettuata a campione si sono riscontrati aule con temperature interne pari a 27 °C, non ammissibili ai sensi della normativa vigente al fine dell'espletamento dell'attività in essere.

In attesa dell'intervento non più prorogabile, si richiede che nel frattempo vengano mantenute costantemente aperte sia le finestre che, ove possibile, le porte interne in modo da rendere il più efficace e rapido il ricambio di aria delle aule stesse.

Distinti saluti.

Frosinone, 18/05/2015

A circular blue ink stamp with the text "SANA s.r.l." at the top and "FROSINONE" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.  
Dott. Ing. Antonio Ceccarelli

SANA srl - via Lecce, 17  
03100 Frosinone (FR) - tel/fax 0775.210531  
mob.393.9496364 - p.iva/c.f. 02076410600





  
Conservatorio di Musica  
"Licinio Refice"  
Frosinone

Prot. n. 3043/6-10  
Frosinone, lì 19 maggio 2015

All' Amministrazione Provinciale di Frosinone  
c.a. del dirigente responsabile ing. Maria Carla Traversari  
Unità di progetto valorizzazione immobili scolastici  
e c.a. geom. Marcello Mariani  
fax 0775 - 219346

**Oggetto:** Accensione impianto di climatizzazione Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone.

Si fa seguito ai colloqui telefonici intercorsi in merito all'impianto di climatizzazione del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone. Si allega a riguardo la richiesta del nostro RSPP da cui si evince che attualmente il grado di temperatura all'interno delle aule è superiore a quello previsto dalla normativa vigente e che viste le previsioni prossime e destinato ad aumentare. Si rappresenta questo, per doverosa tutela nei confronti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico e amministrativo, al fine di assicurare una doverosa agibilità degli ambienti del Conservatorio; a titolo di memoria detto personale ammonta a circa 1450 unità.

Come è a voi già noto, detto impianto abbisogna di un intervento urgente sia di sostituzione di un gruppo di refrigerazione (deputato alla climatizzazione del piano 1, ossia del corpo C, come da relazione presentavi dalla Ditta Bosch) sia della pulizia dei filtri.

Circa la durata dell'attivazione dell'impianto, essa non può che essere necessariamente connessa al periodo giornaliero degli insegnamenti nonché all'attività amministrativa del Conservatorio che va ininterrottamente dalle ore 7,30 di ogni giorno sino alle ore 20,00 di tutti i giorni tranne domeniche e festivi.

Si chiede pertanto un intervento **urgente** volto a risolvere gli accennati inconvenienti e ad assicurare le condizioni di un necessario comfort climatico.

Si ringrazia per la cortese attenzione e fiduciosi di un'immediata soluzione si porgono i migliori saluti.



Il Direttore Amministrativo  
Dr. Maurizio Narducci

Viale Michelangelo - 03100 Frosinone  
Tel. 0775840060 - Fax 0775202143

e-mail: [conservatorio@conservatorio-frosinone.it](mailto:conservatorio@conservatorio-frosinone.it)

web: [www.conservatorio-frosinone.it](http://www.conservatorio-frosinone.it)